

DPF Cleaning Report



■受付概要

ご依頼日	2021年10月26日	ZSK管理No.	391
ユーザー/号車等		登録年式	
車両メーカー	いすゞ自動車	走行距離 (Km)	
車両型式	CYJ77A	施工品 品番	8-98154777-0
エンジン型式	6UZ1	施工品 タイプ	分離型/触媒一体型

■不具合内容/クリーニング理由

定期クリーニング


■クリーニング 総合判定結果

合格

▶フローテスト値

入場時	4.10
完成時	3.56

フローテスト結果



■クリーニング作業内容

▶Step1 - 外観検査

フィルター破損の有無	無し
フィルターズレの有無	無し
Pin Gauge検査 ※分割型のみ	良

▶Step2 - バイパス検査

フィルター破損の有無	無し
------------	----

▶Step3 - 高圧エアクリーニング

エアクリーニング時間	45min
------------	-------

▶Step4 - 熱処理再生/高圧エアクリーニング

熱処理時間	12H
エアクリーニング時間	30min

▶備考欄

クリーニング結果は良好です。
引き続き定期メンテナンスを推奨します。

■担当者/承認者

--	--